

Rapporto dell'audit

183-FINSTRAL 9026676



Video-Audit regolare
del 08 Febbraio 2022

Committente	FINSTRAL AG Gastererweg 1 I 39054 Unterinn/Ritten (BZ)						
Ditta di montaggio	Tecnoart snc di Manoni Luca & c. Via Valsolda 33, I 00141 Roma						
Contratto Nr.	183-FINSTRAL 9026676 del 09/10/2017						
Sistema di montaggio	Sistema di montaggio senza richieste particolari						
Responsabile del montaggio	Sig. Marco Baldaracchi						
Riferimenti dei Cantieri	Numero d'ordine FINSTRAL: 2TCT 227.01.2021 Riff. Commissione: Perone Maria Indirizzo: Via Alberto Cadlolo Disegno di applicazione Nr.: 2LYP 002 – 2CEN001						
	Son stati controllo i documenti delle seguenti commesse: 1) 2TCT 49.01_2021 Ref. Ferrante Irene 2) 2TCT 70.01_2021 Ref. Sonnino 3) 2TCT 93.01_2021 Ref. Cilli (Serra).						
Nella costruzione sono stati analizzati i seguenti componenti	<table><tr><td>Componenti per il montaggio</td><td>si</td></tr><tr><td>Infissi in corso di montaggio</td><td>si</td></tr><tr><td>Infissi montati</td><td>si</td></tr></table>	Componenti per il montaggio	si	Infissi in corso di montaggio	si	Infissi montati	si
Componenti per il montaggio	si						
Infissi in corso di montaggio	si						
Infissi montati	si						
Visita ispettiva straordinaria	no						
Esito	positivo						

In fase di audit abbiamo riscontrato che: i requisiti di montaggio sono soddisfatti. la procedura per la conferma del marchio "Certificato ift" può essere avviata Tanto viene confermato con l'apposizione della firma a cura del Direttore del Centro di certificazione e sorveglianza.

ift Rosenheim
08 Febbraio 2022

David Hepp
Vicedirettore
del Laboratorio di Sorveglianza e Ispezione

Erich Kastlunger
Valutatore
Centro di certificazione e sorveglianza

Fondamenti

- Contratto di certificazione e sorveglianza
- Programma di certificazione ift per il montaggio di finestre, porte esterne e facciate continue (QM 352)
Documenti di pianificazione del montaggio disponibili

Modifiche del sistema

Modifiche dei componenti, delle caratteristiche tecniche oppure delle tecniche produttive applicate devono essere comunicate al centro di certificazione e sorveglianza.

Obiettivo esame

Verifica che l'azienda abbia posato gli infissi secondo le regole di produzione e le norme vigenti riguardo i seguenti punti:

- la produzione e l'elemento finito;
- svolgimento e documentazione dell'audit di controllo;
- contrassegno tramite etichettatura.

Pubblicazione

Vale il documento-ift „Istruzioni e indicazioni per l'utilizzo della documentazione di prova ift“.

La prima pagina può essere utilizzata come rapporto di sintesi.

Rapporto

Tutto ciò che viene rilevato durante la visita ispettiva periodica deve essere re documentato nel protocollo di controllo dettagliato prodotto dall'azienda.

Al collaboratore responsabile sono stati comunicati in dettaglio gli esiti dei vari criteri di valutazione..

Avvertenza

La traduzione è stata eseguita dalla ditta Finstral. In caso di discrepanze o ambiguità fa fede la versione originale in tedesco.

Contenuto

Il rapporto comprende in tutto 4 pagine:

- Protocollo con:
- Elenco dei risultati
 - Annotazioni
 - Misure correttive

Ditta: **TECNOART S.n.c.**
Via Valsolda 33,
I 00141 Roma



1 Controllo della organizzazione in sede

Nr.	Punto di controllo	Osservazioni	Valutazione/Misure corr.
1	Documentazione / Raccolta dei dati / Esame a campione	Nessun rilievo; Nr. voce ift 1111.	B
2	Esecuzione / Risultati / Valutazione	Nessun rilievo; Nr. voce ift 1111.	B
3	Personale	Nessun rilievo; Nr. voce ift 1111.	B
4	Strumenti di prova / Manutenzione e riparazione	Nessun rilievo; Nr. voce ift 1111.	B

2 Montaggio – Componenti e lavorazione

Nr.	Punto di controllo	Osservazioni	Valutazione/Misure corr.
1	Spessorazione nel punto di attacco	Nessun rilievo; Nr. voce ift 1111.	B
2	Fissaggio degli elementi	Nessun rilievo; Nr. voce ift 1111	B
3	Sistema di sigillatura e progettazione	Nessun rilievo; Nr. voce ift 1111	B
4	Sistema di sigillatura, tenuta all'acqua e di lavorazione	Nessun rilievo; Nr. voce ift 1111	B
5	Richiesta fisica delle costruzioni	In parte ripristinate - OK	B
6	Requisiti speciali	Non valutato	-
7	Assemblaggio di componenti e accessori	Nessun rilievo; Nr. voce ift 1111	B

3 Prodotti già montati

Nr.	Punto di controllo	Osservazioni	Valutazione/Misure corr.
1	Esecuzione e funzionalità	Nessun rilievo; Nr. voce ift 1111	B
2	Componenti aggiuntivi	Non valutato	-

Ditta: **TECNOART S.n.c.**
Via Valsolda 33,
I 00141 Roma



4 Documentazione del montaggio / Istruzioni di lavorazione

Nr.	Punto di controllo	Osservazioni	Valutazione/Misure corr.
1	Particolari del montaggio	Nessun rilievo; Nr. voce ift 1111	B
2	Componenti e materiali	Nessun rilievo; Nr. voce ift 1111	B

Chiavi di valutazione: **B**=Superato; **H**= superato con nota; **A**=non-conformità; **nz**=non rilevante;
(**K**)= correzione o miglioramento necessario

5 Certificati / Campo di validità della certificazione

Nome del prodotto	Nr. del certificato	Validità
Montaggio di finestre, porte e facciate continue (QM 352)	183-9026676-1-1	26.11.2023

6 Annotazioni

L'audit di controllo odierno in presenza, si è potuto eseguire al completo e come previsto. Il metodo di montaggio è documentato e verificabile. I disegni riguardanti la posa degli infissi sono stati messi a disposizione ai posatori. Le correzioni delle note del audit precedente sono state risolte e gli errori non si sono ripetuti. È stata visionata la documentazione dei 3 ordini sopra indicati, La documentazione, conteneva tutti gli elementi richiesti dalla posa certificate. L'audit di montaggio è stato eseguito insieme all'auditore della ditta FINSTRAL SPA, Sig. Elias Marth.

7 Misure correttive

-

L'esito dell'audit del 08 Febbraio 2022 è il seguente:

positivo

ift Rosenheim
08 Febbraio 2022

Erich Kastlunger
Auditore